

## 名駅一丁目計画（仮称）新築工事敷地における土壤汚染調査結果について

現在解体工事を進めている名駅一丁目計画（仮称）新築工事敷地において土壤調査を実施したところ、一部から基準値を超える鉛及び砒素（ひそ）が検出され、関係条例により名古屋市に報告しましたので、お知らせいたします。

### 1 対象地

- ・ 名称：名駅一丁目計画（仮称）新築工事敷地
- ・ 住所：愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 他

### 2 調査結果

- ・ 採取した土のサンプルを調査した結果は、下表のとおりです。
- ・ 地歴調査の結果、過去に人為的な鉛及び砒素の排出等は認められませんでした。
- ・ その他の有害物質については、基準値を超えるものは検出されませんでした。

〈調査結果〉

調査項目	汚染物質	基準超えの濃度範囲	土壤汚染等 処理基準	基準超数 /調査数
土壤 溶出量 調査	鉛及び その化合物	0.012～0.032mg/L	0.01mg/L 以下	5/48
	砒素及び その化合物	0.011～0.076mg/L	0.01mg/L 以下	8/48

### 3 今後の対応

当該の基準値を超える土壤に対する措置・対策については、法令及び行政機関の指導に基づき適切に実施いたします。

〈お問い合わせ先〉

報道関係の方の お問い合わせ先	報道関係以外の方の お問い合わせ先	名工建設株式会社にかかわる お問い合わせ先
日本郵便株式会社 総務部（報道担当） 電話：03-3504-4127（直通） FAX：03-3504-9717	日本郵便株式会社 郵便局総本部 不動産部（開発担当） 電話：03-3504-4321（直通）	名工建設株式会社 総務部 電話：052-589-1501（直通） FAX：052-586-1926